

# Planungs- und Montagehinweise – Einbau

Um Missverständnisse und fehlerhafte Installationen zu vermeiden, haben wir hier einige wichtige Punkte aus der Installationsanleitung für Sie zusammengestellt.

## Kombination mit anderen Einbaugeräten

### Richtiger Einbau!


Im Nischeneinbau sind viele Positionen denkbar. Wenn es um die Nähe zum Backofen/Dampfgarer/Mikrowelle geht, sind drei Positionen möglich:



## Fehlerhafter Einbau!

Der Einbau eines Weinklimaschranks oberhalb eines Backofens/Dampfgarers/Mikrowelle ist hingegen ausgeschlossen. Eine starke Wärmequelle im Belüftungsbereich des Weinklimaschranks kann zu Überhitzung und Totalausfall des Kühlsystems führen! \*

\* fehlerhafte Installation kann zum Ausschluss der Gewährleistungspflicht führen.



## Belüftung – Lufteinlass und Luftaustritt

Einbaumodelle im Nischeneinbau brauchen ausreichende Belüftung. Dazu wird ein Lufteinlass **1** im Gerätesockel und ein Luftaustritt **2** oben an der Rückseite des Küchenmöbels benötigt. Der minimale Lüftungsquerschnitt für Einlass und Austritt ist jeweils 200 cm<sup>2</sup> (beispielsweise 40 mm × 500 mm). Diese Vorgaben gelten auch für den Einsatz von Einbaumodellen in einer Kücheninsel, wobei für den oberen Luftaustritt in der Arbeitsplatte oder Wange ein ausreichend dimensionierter Ausschnitt samt Lüftungsgitter vorzusehen ist.

## Wichtiger Hinweis zur Belüftung

Sollten die Ausschnitte zum Luftaustausch bzw. die dafür vorgesehenen Lüftungsgitter-Ausschnitte nicht ausreichend groß bemessen sein, kann dies zu Überhitzung und Totalausfall des Kühlsystems führen! \*

\* Fehlerhafte Installation kann zum Ausschluss der Gewährleistungspflicht führen.

